

Výpis z usnesení zasedání výboru Č. 4/2017 DSO Veleň, Sluhy, Brázdím a Polerady ze dne  
18.12.2017

Přítomni: Pavel Krotký, starosta obce Brázdím

Petr Moudrý, starosta obce Sluhy

Petr Löbl, starosta obce Polerady

Ing. Jiří Kazda, starosta obce Veleň

Mgr. Radka Matějková

Zapsala: Veronika Škrdlová DiS.

Předsedající konstatoval přítomnost 5 členů výboru, tj. nadpoloviční většina – výbor je usnášeníschopný.

**Dobrovolný svazek obcí Veleň, Brázdím, Sluhy a Polerady NESOUHLASÍ s umístěním SOKP 520 (Březiněves – Satalice) v katastru Obce Veleň z níže uvedených důvodů: kolize navržené stavby Pražského okruhu a Vodojemu DSO Veleň, Brázdím, Sluhy, Polerady vč. hlavního vodovodního řadu Káraný a z důvodu nepřijatelného řešení dálničního nájezdu a výjezdu (mimoúrovňová křižovatka) SOKP 520 mezi obcemi Veleň a Přezletice.**

**1/ Kolize navržené stavby Pražského okruhu a Vodojemu DSO Veleň, Brázdím, Sluhy, Polerady vč. hlavního vodovodního řadu Káraný**

Stavba SOKP 520 je v návrhu technické studie vedena v těsné blízkosti Vodojemu DSO Veleň, Brázdím, Sluhy, Polerady, ze kterého je prostřednictvím gravitačního vodovodu zásobováno pitnou vodou území těchto obcí s několika tisíci obyvatel. Trasa SOKP rovněž zásadně zasahuje přivaděč Káranského vodovodního řadu, kterým je vedena voda do části Prahy a je jím vodou zásobován uvedený vodojem.

**DSO požaduje zachování vodojemu a gravitačního způsobu rozvodu vody.**

V případě, že nebudou respektovány požadavky obcí a budou podnikány kroky k realizaci bez ohledu na zájmy obyvatel a postižených obcí, pak jediným řešením je **posun trasy SOKP 520 jižně od pozemku p.č. 306/6 v kú. Veleň (Háronka). Tento posun trasy je zásadní požadavek DSO Veleň, Brázdím, Sluhy, Polerady, jakožto majitele a provozovatele vodojemu a vodovodního řadu, pokud dojde ke stavbě SOKP 520.**

**Je potřeba zcela vyloučit kontaminaci pitné vody znečištěnou vodou z pozemní komunikace, především ze zimní údržby.**

Současně zcela postrádáme řešení odvodnění pozemní komunikace a čištění kontaminované vody (lapol, sedimentační atd.). Zásadně vylučujeme umístění odvodnění z pozemní komunikace do místních potoků, nebo zavodňování území v okolí obce. Retenční nádrže nepovažujeme za dostatečné řešení.

## 2/ Umístění přivaděče (okruhu) dopravy na navržený dálniční nájezd a výjezd (mimoúrovňová křižovatka) SOKP 520 mezi obcemi Veleň a Přezletice a podmínka jeho zrušení.

Dobrovolný svazek obcí Veleň, Brázdím, Sluhy a Polerady NESOUHLASÍ s umístěním přivaděče (okruhu) dopravy na navržený dálniční nájezd a výjezd (mimoúrovňová křižovatka) SOKP 520 mezi obcemi Veleň a Přezletice a žádá jeho zrušení.

Důvodem DSO je současná přetíženost a naprosto nevyhovující stav místních i krajských komunikací III. tř. v Obcích Veleň, Sluhy, Brázdím a Polerady. Tyto dnes enormně dopravně zatížené a svou šířkou nevyhovující komunikace III. tř. nemohou v žádném případě sloužit jako přivaděče dopravy na výše uvedený dálniční nájezd a výjezd.


Po realizaci dálničního nájezdu a výjezdu by byly uvedené obce prakticky neprůjezdné a byly by průjezdem tranzitní dopravy doslova paralyzovány.


V případě, že nebude respektován požadavek obcí na zrušení mimoúrovňové křižovatky Veleň a Přezletice, pak jediným řešením a zásadní podmínkou realizace SOKP 520 je ze strany DSO Veleň, Brázdím, Sluhy, Polerady - **souběžná realizace SOKP 520, mimoúrovňové křižovatky a silnice (II/244) na uvedený dálniční nájezd a výjezd vedoucí z Kostelce nad Labem a z Brandýsa nad Labem (II/244).**


**Dobrovolný svazek obcí Veleň, Brázdím, Sluhy a Polerady požaduje, aby aktualizovaná studie SOKP 520 zohledňovala komplexní řešení a koordinaci dopravy v uvedených obcích a kumulované vlivy na dopravu vyplývající z příp. realizace mimoúrovňové křižovatky Veleň a Přezletice.**


**Aktualizovaná studie SOKP 520 musí zahrnovat i komunikaci (II/244) přivádějící dopravu z Kostelce nad Labem a z Brandýsa nad Labem (II/244) na uvedený dálniční nájezd a výjezd Veleň a Přezletice.**

Navržený stav v současné studii výše uvedené problémy naprosto neřeší, mimoúrovňová křižovatka Veleň a Přezletice je zásadně nedořešena a silnice z ní a na ni vedoucí jsou buďto zaslepeny (což je nepřijatelné) nebo doprava je odvedena na úzké a nevyhovující komunikace III. třídy vedoucí obcemi Veleň, Brázdím, Sluhy a Polerady. **Dobrovolný svazek obcí Veleň, Brázdím, Sluhy a Polerady požaduje komplexní vyřešení tohoto problému ve studii.**

  
.....  
Pavel Krotký, starosta obce Brázdím

  
.....  
Petr Moudrý, starosta obce Sluhy

  
.....  
Ing. Jiří Kazda, starosta obce Veleň

  
.....  
Mgr. Radka Matějková, místostarostka  
obce Veleň

  
.....  
Petr Löbl, starosta obce Polerady

**Dobrovolný svazek obcí**  
Veleň, Sluhy, Brázdím a Polerady  
Veleň 7, 250 63 Veleň  
IČO: 67775195  
